

ILA-2 VM1981-86

Vanhat puhaltimet on koodilla:RGE140-28 Teho100W jännitteellä 220V

Korvaavat R2E140AL4045 + 2UF konkka Teho130W jännitteellä 230V

tämä sen takia että aikoinaan suodattimet ei ”pyydystäneet” kuin isommat ”partikkelit” kuten hyttyset, ampiaiset ja perhoset.

Nykyiset suodattimet on tiheämpiä ja näin ollen painehäviö on isompi ja siksi tarvitaan pikkaisen tehokkaampi puhallin.

Käytännössä jos puhaltimen vaihtaa kaapuinen niin kätisyydellä ei ole väliä, koska tilaa näkyy olevan riittävästi

